

水務署就議題「區子安先生提問：有關沙田區食水安全事宜」的補充資訊

有關大直徑鋼管的具體分布位置

沙田區內的大直徑食水鋼管介乎 600 毫米至 1 200 毫米，主要位於沙田西食水配水庫、沙田北食水配水庫、多石食水配水庫、亞公角食水配水庫及馬鞍山食水配水庫附近，作為主分配水管，為沙田、火炭及馬鞍山一帶的屋苑及鄉村供應食水。

有關過去四年與政府供水系統直接相關的投訴比例

於二零二一年一月至二零二五年五月期間，水務署共接獲 1 060 宗有關沙田區食水水質異常的查詢。除二零二二年因馬鞍山濾水廠的錳氧化處理過程出現短暫不穩定而接獲的 195 宗食水水質查詢外，其餘 865 宗食水水質查詢均屬與內部供水系統有關的個別事件。

有關建築物食水安全計劃的資料

水務署目前沒有計劃將建築物水安全計劃定為強制性的要求。水務署已在二零一七年九月公布《香港建築物食水安全計劃指引》，為業主或物業管理人提供一般指引和一般大廈、學校、安老院舍及醫院的範本，以協助他們制訂建築物水安全計劃。水務署亦已設立服務台，包括電話熱線(2829 5696)、傳真(2877 4935)及電郵(wspb_help_desk@wsd.gov.hk)，提供相關的技術支援。

此外，水務署現時透過推行「大廈優質供水認可計劃」，鼓勵業主及物業管理人自發制定及實施建築物水安全計劃，對內部水管系統進行風險評估，找出系統內潛在污染風險和制定相應的控制措施，以及定期檢查及維修內部水管系統和檢視建築物水安全計劃，以進一步保障樓宇的食水安全。根據世界衛生組織的建議，如果大廈本身已有可靠且優質的食水供應，在一般情況下，業主及物業管理人實施建築物水安全計劃時並不需要進

行水質測試。截至二零二五年七月，全港大約 4 700 幢建築物已參加「大廈優質供水認可計劃」，覆蓋約 113 萬個住戶，即佔全港住戶百分之四十一。

過去四年，水務署舉辦了超過 100 場講座，當中包括於業主大會上講解「建築物水安全計劃」及「水安全計劃資助計劃」，當中有超過八成會於講座後遞交相關申請。沙田區現時有 40 個屋苑（約 200 幢樓宇）已遞交「水安全計劃資助計劃」的申請，有超過 30 個屋苑已獲發《原則上批准通知書》，相關的資訊，包括資助的涵蓋範圍及具體金額已刊登在水務署的網頁 (<https://www.wsd.gov.hk/tc/water-safety/wspss/index.html>)，並會適時更新。