



ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT

PROPERTY SERVICES BRANCH

7/F., APB CENTRE, 9 SUNG PING ST., HUNG HOM, KLN., HONG KONG

FAX: (852) 2765 7734

建築署

物業事務處

九龍紅磡崇平街九號建築中心七樓

來函檔號： HAD TM DC/13/15/DC/19

本署檔號： () ASD.PB 6-20/12 Pt.9

圖文傳真： 2765 7734

電話： 2773 2288

(圖文傳真： 2451 1598)

屯門區議會秘書劉振輝先生

屯門區議會

新界屯門屯喜路一號

屯門政府合署二樓

劉先生：

要求全面更換政府建築物內不合 BS476-4 Part 4 標準的複合板

謝謝閣下於 2018 年 12 月 21 日就上述的事宜致函建築署署長。
就信中提及的事項，本署現回覆如下。

根據紀錄，本署並沒有使用安裝於英國倫敦住宅大廈 Grenfell Tower 火災中相同類型的鋁合成外牆覆蓋板，由於有關的火災調查仍在進行，本署會密切留意事態發展，如有需要會作出適時的跟進。

一般而言，建築工程的消防安全水平大致建基於一系列考慮因素，例如建築物料、物料安裝方法、樓宇設計及樓宇的消防裝置和設備等，並非以個別建築物料作單一考慮，建築署亦以此作屋宇維修準則以確保政府樓宇安全。

另外，本署未能派員於 2019 年 1 月 8 日出席會議。

若有其他查詢，歡迎致電 2773 2288 與本人聯絡。

建築署 助理署長(物業事務)

(羅家焯



代行)

2019 年 1 月 2 日