

致屯門區議會大會：

要求有關當局重新檢視屯門區內單車徑的情況

屯馬徑已經落成一段時間，但現時於屯門區內單車徑依然危機四伏，有多個意外黑點，不論對行人或單車的道路使用者而言都相當危險。

促使單車徑發生意外的因素包括：

1. 彈性塑膠護柱未有及時被保養，屯門區內多個地方的彈性塑膠護柱在被破壞後有關部門未能及時被修復，使剩下彈性塑膠護柱的部分或只有彈性塑膠護柱底部依然存在於目視水平下的位置，使單車使用者稍一不留神便會因而造成交通意外。
2. 現時部份單車徑使用太多彈性塑膠護柱，使每條行車線的空間不足，甚至有斜路沿途設置彈性塑膠護柱，會造成若有行人走進單車徑或有單車逆線行車時沒有足夠空間躲避。
3. 多餘或不必要的高底差在屯門西鐵站河田出口對出單車徑現時在兩段單車徑之間的行人路高於單車徑，屯門醫院附近亦然。有關設計會使單車使用者若未能進行有效制動停車的情況下造成嚴重的傷害。
4. 單車徑路面不平，屯門區的單車徑因不同原因經常會出現路面不平的情況，甚至有時高低差達 5-10 厘米，使致單車使用者構成危險。

文件提交人：曾錦榮 潘智鍵 曾振興 張錦雄 林明恩 林健翔