

## 跟進杯渡橋（燈柱編號 DD0877）及達仁坊石磚鬆脫問題

### 一、背景說明

近日接獲市民反映，指達仁坊及杯渡橋近賽馬會對出位置出現石磚鬆動情況。經實地勘查，確認上述地方確有鬆脫現象，尤其是賽馬會對出石磚對行人安全構成威脅。

### 二、問題詳情

具體位置：屯門市中心杯渡橋底（賽馬會對出位置，燈柱編號 DD0877）、達仁坊垃圾回收站附近

現場狀況：

1. 賽馬會對出約 180 公分高處有兩塊石磚已完全鬆脫（見附件圖片一、二）相鄰多塊石磚出現明顯鬆動跡象。鬆動石磚位於人行通道上方，隨時有墜落風險（見附件圖三、四），石磚較大且重（見圖五、六）；
2. 達仁坊垃圾回收站附近不少石磚移位，不僅影響美觀亦對行人安全構成威脅（見圖七、八、九）。

跟進情況：

1. 10 月 14 日收到市民求助，職員即前往現場勘察並通過 1823 投訴；
2. 10 月 20 日向 1823 再作查詢，回覆 10 月 18 日路政已做視察；
3. 10 月 24 日 1823 App 上收到路政署跟進通知；
4. 10 月 30 日再次前往馬會現場，附近未見改善且無警戒線或警示標誌。

### 三、建議措施

為保障公眾安全，建議相關部門採取以下行動：

1. 設置臨時警戒線及警示標誌，提醒行人注意避讓；
2. 儘速固定或更換已鬆脫石磚，消除安全隱患；
3. 對其他類似的石磚結構檢查，預防危險情況。

文件提交人：葉吉江 雲天壯 陳孟宜 陳貴和


附件：



圖一石磚 (10月14日)



圖片二考慮安全，已即場移走兩塊鬆脫的磚 (10月14日)



圖片三 高處石磚易傷及行人



圖片四 10月30日石磚




圖片五 約12公分高




圖六 約 23 公分長



圖片七 達仁坊石磚 (10月14日)



圖片八



圖片九