

要求維修「新墟街市，屯門公路」南行巴士站隔音屏障嚴重漏水問題

背景：「新墟街市，屯門公路」南行方向巴士站的隔音屏障出現三處嚴重漏水情況。漏水問題不僅影響巴士站設施的完整性，更對候車乘客構成安全隱患（如地面濕滑）及嚴重不便，尤其在雨天情況更為惡劣。

公共交通設施的基本維護關乎市民安全及地區形象，此漏水問題亟需正視並盡快處理。

為此，我們提出以下具體建議：

1. 盡快處理上述巴士站的隔音屏障漏水問題，並於雨季來臨前完成徹底修復。
2. 建立恒常巡查機制：要求路政署定期巡查屯門公路沿線所有巴士站、隔音屏障及相關附屬設施（如照明、上蓋、排水系統），並向區議會提交季度巡查報告。現時設施損壞往往依賴區議員或市民發現後通報，被動跟進費時失事。透過恒常化、系統化的主動巡查，方能及早發現隱患，防止惡化，保障道路使用者安全。

文件提交人

馮沛賢 馮鈺鋒 徐帆 陳文偉

2026 年 2 月 13 日



