

跟進青山公路喉管接連發生滲漏事件

背景：

青山公路近富發里路段至屯利街路段於短期內先後出現三次食水管滲漏，需要多次緊急維修及暫停供水，導致怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學一帶約 7 000 名居民受影響。據悉，水務署已將出現問題之喉管納入「風險為本水管改善計劃」作跟進處理。

由於是次路段短時間內接連發生食水管滲漏，對居民起居生活及區內交通均造成持續影響，居民普遍關注及憂慮區內供水網絡老化問題及日後供水穩定性。為避免同類情況重演，我們建議：

1. 署方盡快向本會交代是次連續滲漏事件成因，檢視多次維修過程狀況，總結問題所在，讓居民掌握事故全貌。
2. 提供將該段喉管納入「風險為本水管改善計劃」後的詳細跟進時間表，包括勘察、設計、更換工程等進度安排，適時向區議會及地區匯報。
3. 優化緊急事故資訊發放機制，當發生緊急停水或道路工程時，提早向屋苑、居民、商戶、區議員及關愛隊等地區重要持份者發放清晰、準確的最新進度，讓居民能夠及早安排。
4. 研究將該滲漏路段納入智管網，透過流量、水壓監控及調節，減低喉管負荷。
5. 針對有關高風險路段加裝滲漏偵測設備，補足智管網難以察覺微滲漏的問題，實現及早預警，避免突發停水。

文件提交人：

林的徽、謝永恒、李超雄、謝玉玲、雲天壯、
曾慶忠、崔景恒、鄭彥鈞、陳孟宜、葉吉江

20-08-2026