



致：大埔區議會主席

張學明先生 GBS, JP

張主席：

強烈要求改善大埔區內排水系統

我們收到廣福邨、宏福苑、大埔墟及區內市民反映，希望改善大埔區內排水系統，以解決長久以來的水浸問題。

2017年8月23日颱風天鴿襲港，天文台發出十號颶風信號，大埔是其中一個水浸重災區，區內多處水浸，例如王肇枝中學側行人隧道嚴重水浸，水高至頂、寶鄉橋隧道水浸及腰，可見排水系統不足。

我們知道政府部門颱風過後積極進行各種善後工作，包括清理排水渠，但我們希望政府應制定不同政策，以應對未來發展需要及氣候變化的威脅。我們建議盡快就大埔區內現有約一百七十公里排水系統的排水表現作出評估及分析，並制定實可行的改善方案；清走河床堆積沙石、雜草及垃圾。

我們希望於區議會大會中加以討論，並要求渠務署官員作出回應，盡快處理颱風引致的渠務問題。

大埔區議會副主席
大埔區議員

民建聯大埔支部社區主任

黃碧嬌 BBS, MH, JP
李國英 BBS, MH, JP、鄭俊平 JP、
譚榮勳 MH、胡健民
梅少峰、鍾文輝
陳威雄、黃國偉

謹啟

2017年8月28日



王肇枝中學行人隧道管道

大埔支部
Tai Po Branch

昌運辦事處
Fortune Plaza Office

E-mail: dabtaipo@dab.org.hk Web: www.dab.org.hk

新界大埔寶鄉街112號二樓
1/F., 112 Po Heung St., Tai Po, N.T.

新界大埔昌運中心商場二樓119B舖
Shop 119B, 1/F, 4 On Chee Rd., Fortune Plaza, Tai Po, N.T.

Tel: 2638 1144 Fax: 2638 2244

Tel: 2663 2238 Fax: 2663 2183

真誠在香港