



大埔區議會主席
張學明先生 BBS, JP

致：張主席

強烈要求改善大埔區內排水系統

我們收到大美督村、汀角村、龍尾村、船灣村、布心排村及區內市民反映，希望改善大埔區內排水系統，以解決長久以來的水浸問題。

在 2017 年 7 月 18 日早上，天文台發出黃色暴雨警告及新界北部水浸特別報告，大埔成為水浸重災區，大美督汀角路一帶低窪地區，水深更一度高達 4 呎，多輛汽車拋錨，被困水中，更有汽車被洪水沖走。另外，有船灣村及布心排村村民亦向我們反映當時有洪水湧入屋內，水深及膝，多位村民被困，更需要由消防員協助撤離，可見水浸情況嚴重。

我們知道政府部門連日來積極進行各種善後工作，為受損河段進行緊急維修。不過，我們希望政府不要低估暴雨帶來的破壞性，應制定不同政策，以應對未來發展需要及氣候變化的威脅。因此，我們要求：

1. 興建大型地底排水渠
2. 在河道上游建造雨水排放隧道，將洪水分流出海
3. 加建防洪牆，挖深上游天然河道，提升排洪能力
4. 就大埔區內現有約一百七十公里排水系統的排水表現作出評估及分析，並制定實際可行的改善方案
5. 清走河床堆積沙石、雜草及垃圾

民建聯大埔支部
大埔區議會副主席
大埔區議員

民建聯大埔支部社區主任

黃碧嬌 BBS, MH, JP
李國英 BBS, MH, JP、鄭俊平 JP、
譚榮勳 MH、胡健民
梅少峰、鍾文輝、
陳威雄、黃國偉

謹啟

2017 年 7 月 24 日