

建議盡快維修大埔廣福邨污水渠及解決平台臭味問題

房屋署回應：

廣福邨屋邨辦事處較早前曾收到廣平樓與廣祐樓平台層地下污水渠管滲漏的反映，已隨即安排維修，現時相關位置已無滲漏情況。同時，屋邨辦事處亦已安排清潔工每星期清洗平台及公共空間，並使用 1:49 漂水除臭及消毒，確保環境衛生及清潔。此外，辦事處會定期以攝像鏡頭勘察及高壓水槍清理邨內沙井與地下渠管的淤塞物。