

建議全面改善大埔區的排水系統

水務署回應:

針對會議建議的第三點，水務署已於山寮、鳳園及洞梓集水區增設閉路電視（CCTV）系統，以提升集水區的管理及監察效率。這些閉路電視系統旨在定期監察集水區的環境及運作情況，包括水流、設施狀況及潛在阻塞問題。此外，水務署會根據天氣變化（如暴雨或颱風）及安全狀況（如地形穩定性或現場風險評估），安排清理相關阻塞雜物，例如樹葉、泥沙或其他漂浮物，以維持集水區的正常運作及減輕水浸風險。

除上述措施外，本署早前與地區人士商討後，已於洞梓及山寮改善進水口欄柵設計（見附件一），以降低進水口在大雨期間被雜物阻塞的風險，從而減輕水浸風險。

附件一

洞梓集水區



山寮集水區

