

跟進富蝶邨各項設施保養及維修問題

房屋署回應：

- **要求檢查富蝶邨全邨水泵**

本處非常重視邨內供水系統的穩定性。針對早前水泵故障及保險絲燒毀的情況，屋邨辦事處正積極協調各部門及承辦商進行全面跟進。

屋邨辦事處已聯同房屋署保養組及相關承辦商，陸續安排詳細檢查全邨水泵，以確保系統運作正常。針對粉蝶樓早前的故障，房屋署工程組及承辦商已分別於 14/1/2026 及 22/1/2026 就全邨水泵進行詳細檢查，暫沒有發現異常，而房屋署及屋邨辦事處會繼續密切監察該座水泵的運作情況，並會向相關議員保持溝通。

- **要求改善富蝶邨各座大堂等位置的油漆剝落問題**

就多座大堂外牆出現灰色孔洞及油漆剝落的情況，經查證後，受影響位置主要集中在新建樓宇保養期內的座數（即第 2 至第 5 座）。房屋署已向有關承建商發出書面通知，要求盡快安排執修工程，修復相關瑕疵，以保持屋邨容貌整潔。執修工程預計於 2026 年 4 月底完成，房屋署會密切跟進執修進度及驗收完成項目。

- **要求處理富蝶邨二期巴士站露天位置滴水問題**

針對二期巴士站露天位置的滴水問題，房屋署已落實改善方案，於該處加裝格柵及玻璃上蓋。工程預計於 2026 年 3 月初展開，並將於本年第二季度完成。為配合工程進行及保障乘客安全，施工期間 72K 巴士線的排隊位置將暫時改向便利店方向。屋邨辦事處會發出通告，並在現場加派人手協助維持秩序及指引居民。