

大埔區區議會交通及運輸委員會  
第一次會議

運輸署就委員會文件第 5/2025 號  
「建議運輸署落實擴闊鳳園路與汀角路交界路口」的書面回應

運輸署曾於早上繁忙時間到鳳園路及汀角路路口實地調查，留意到雖然有車輛由汀角路西行袋口位置等待右轉入鳳園路，期間並未有引致汀角路擠塞，交通大致正常。為提醒汀角路西行駕駛人士前面有交通燈控制路口減慢車速小心駕駛，我們將檢視現時交通標誌及道路標記設置。本署會密切留意交通情況，在有需要時會適時檢視可行的交通改善措施。

此外，在區內相關發展項目開展前，有關政府部門／發展商必須進行詳細的交通影響評估。假如相關發展項目對區內道路網絡（包括鳳園路與汀角路交界路口）造成負面影響，項目倡議人必須研究及制定適當的交通改善措施。

運輸署  
2025 年 1 月