



致

交通運輸委員會

李耀斌主席 BBS, MH, JP

跟進大埔區道路交通標示於雨後不清晰問題

本區多處道路於下雨或天色昏暗時出現行車分隔線不清晰的情況，影響駕駛人士辨識車道位置，對道路安全構成潛在風險。部分鄉郊地區情況尤為明顯，當中以梧桐寨一帶鄉郊道路為例，大埔區內不少路段的黃白分隔線因長年曝曬及磨損已出現明顯褪色、反光不足甚至局部消失，雨後或夜間更幾乎無法辨認，居民對此表示高度關注。

相關情況容易導致駕駛者錯誤判斷行車線，特別在單線雙程或窄路段更具危險性。據實地視察及居民反映，部分路段長時間未有進行翻新標線，標記嚴重退化，於雨天或濃霧時段能見度極低，潛在事故風險甚高。

為改善情況，建議運輸署儘快全面檢視大埔區內各主要道路及鄉郊路段的標線狀況，優先處理標線褪色嚴重、雨天能見度偏低的黑點路段，並考慮使用高反光、防滑及耐候性更高的標線物料，提升惡劣天氣下的行車安全保障。

早前亦有議員於區議會會議中提及上述議題。為此，建議將上述議題列入 2026 年 3 月 5 日交通運輸委員會討論事項，並請秘書處積極跟進，邀請運輸署派員出席會議，回應居民關注，並交代巡查機制、改善安排及預計時間表，以切實保障道路使用者安全。

敬請安排，謹此致意。

倡議人：大埔區議員 陳灶良

和議人：大埔區議員 李華光

大埔區議員 余智榮

大埔區議員 羅曉楓

二零二六年二月十一日