

陸靈中議員辦事處

OFFICE OF DISTRICT COUNCILLOR *Antonio Luk*✉ antonioluk616@gmail.com
☎ 6111 6489📍 新界荃灣沙咀道362號全發商業大廈10樓1007室
Room 1007, 10/F, Fortune Commercial Building, No. 362 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

致：荃灣區議會主席
陳琬琛議員

陳主席：

要求重鋪川龍街、新村街及河背街行車道兩旁已腐爛的路面

本人不時收到來自荃灣居民的投訴，指發現題述的馬路兩側地面，疑因污水長期積聚，腐蝕路面物質，因而出現嚴重腐爛的情況，造成馬路地面凹凸不平，影響路經車輛的安全。

為更深入了解問題，我辦於 7 月 12 日到川龍街、新村街及河背街等馬路進行實地考察（三街位置見附件一），發現在上述地點的馬路兩側腐爛的問題相當嚴重，多處地面凹陷，影響道路安全之外，亦形成多個水窪，盛載著污水，有損環境衛生。顯示這些情況的照片見附件二。

有見及此，本人希望路政署在與運輸署協調有關路段的臨時交通安排後，盡快安排重鋪上述腐爛的馬路。另外，鑒於長期有商戶在上述馬路上違例擺放貨物，大大妨礙重鋪路面工程的進行，煩請食環署聯同警務處在路政署有正式重鋪計劃後，協調聯合「行動日子」，以促進路政署「進場」開工。

本人希望主席批准在九月份區議會會議討論上述事宜，並邀請相關部門，包括但不限於路政署、運輸署、食環署、警務處及地政處出席會議，作出回應。

荃灣區議員
陸靈中

2021 年 7 月 26 日