

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會
地區小型工程
建議新增工程項目

目的

本文件旨在請委員審閱二零二零至二一年度荃灣區地區小型工程合共 5 項新增項目，並通過相關撥款申請。

背景

2. 自二零零八至零九年度起，政府當局設立了一項專用的基本工程整體撥款，用以支持區議會推行地區小型工程。區內部分避雨上蓋已使用多年，出現損耗及老化情況，需要維修及翻新，以保持外觀整潔和提供更舒適的設施給市民享用。而康樂及文化事務署（下稱“康文署”）亦建議在轄下的康樂場地內進行 3 項增加及改善設施工程，詳情如下：

新增工程建議

3. 該 5 項新增工程詳列如下：

	工程名稱	內容概要	粗略工程預算(元)	建議主導部門	建議施工及保養單位
1.	荃灣青山公路 - 荃灣段 (近街燈編號 AC4997) 及海霸街(近街燈編號 FB5006) 避雨上蓋清潔及小型維修工程	建議清潔及翻新位於荃灣青山公路 - 荃灣段(近街燈編號 AC4997) (長約 69.5 米)及海霸街(長約 57.5 米)的兩組避雨上蓋。這兩組避雨上蓋由荃灣區議會撥款興建，並由荃灣民政事務處負責維修及保養。在戶外的環境下，樹葉堆積於上蓋，此外金屬支架油漆亦顯得殘舊。因此，建議進行定期清潔(預計一年約六次)，重髹金屬支架(一年兩次)及相關的小型維修工程，以減慢有關設施損毀的情況。合約承辦商將按訂定時間表進行清潔，翻新及小型維修工作，以減低對公眾人士的影響。	250,000	民政處	民政處

	工程名稱	內容概要	粗略 工程預算 (元)	建議 主導 部門	建議施工 及保養單 位
2.	荃灣鄰近大窩口地鐵站避雨上蓋改善工程	建議清潔，維修及翻新位於荃灣鄰近大窩口地鐵站的避雨上蓋(長約 18 米)。這組避雨上蓋由荃灣區議會撥款興建，並由荃灣民政事務處負責維修及保養。在戶外的環境下，樹葉堆積於上蓋，金屬支架油漆亦顯得殘舊，部份金屬支架更出現銹蝕，此外亦有數條破損的疏水喉管需要更換。因此，建議進行清潔及小型維修工程，以減慢有關設施損毀的情況。	120,000	民政處	民政處
3.	荃灣區戶外康樂場地增設不銹鋼貯物籠	現時荃灣區內的部份戶外康樂場地並沒有設置貯物籠，因此建議在相關的場地增設不銹鋼貯物籠，以供進行球類活動的用場人士暫存個人物品。	144,000	康文署	建築署
4.	城門谷游泳池計時系統及跳台改善工程	城門谷游泳池室內泳池內之計時系統及跳台已使用超過 20 年，經多年損耗，導致跳台及計時系統在進行游泳比賽時運作未如理想。更換現有計時系統及跳台可有效地改善上述情況，為市民及租用團體提供更優質的泳池設施以及提升賽事水平。	1,600,000	康文署	機電工程署
5.	城門谷運動場觀眾看台座位改善工程	城門谷運動場看台座位已使用超過 20 年，部份看台座位已嚴重破舊及損壞。為免發生意外，更換現時看台座位可有效地改善上述情況，為市民提供更優質的運動場設施。	280,000	康文署	康文署
總計:			2,394,000		

諮詢意見

4. 請各委員考慮是否同意上文第 3 段的建議。

荃灣民政事務處
康樂及文化事務署
二零二零年十月