

陸靈中議員辦事處

OFFICE OF DISTRICT COUNCILLOR

Antonio Luk荃灣區議會
Tsuen Wan
District Council

✉ lcluk@civicparty.hk

☎ 6111 6489



新界荃灣沙咀道362號全發商業大廈10樓1007室

Room 1007, 10/F, Fortune Commercial Building, No. 362 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

荃灣區議會

環境、衛生及氣候變化委員會主席

譚凱邦議員

譚主席：

荃灣路天橋底柱躉周邊的地面長期每逢大雨滲水問題

荃灣路行車天橋底由環宇海灣永順街行人過路處起計第二個橋躉周邊地面，每逢大雨都會出現嚴重滲漏及水浸的問題（見照片一），令途經該處的居民弄得鞋襪盡濕，頗為狼狽，而地面上的積水亦十分容易滋生蚊蟲，嚴重影響環境衛生。上述情況已經持續超過一年，但各政府部門仍然束手無策。

根據康文署早前向本人之解釋，指引致下雨天嚴重滲漏的原因是地底屬於路政署或渠務署管轄權責的喉管/排水設施倒塌或毀壞，須妥善復修才能解決問題。

然而，眾部門遲遲仍未能採取有效行動，致令附近居民繼續受影響，確實極之不理想。

本人並非工程專家，實不適宜越俎代庖，寄望主導部門（估計是現時該地方的業主康文署）能盡快連繫各有關工程部門認真及緊密跟進，找出快捷及有效的解決方法。

本人希望主席批准在十月份的環境、衛生及氣候變化委員會會議上討論上述事宜，並且邀請相關部門，包括但不限於康樂及文化事務署、路政署及渠務署出席會議，作出回應。

荃灣區議員

陸靈中

2020年9月25日