



HIGHWAYS DEPARTMENT
NEW TERRITORIES REGION
 2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
 88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.
 Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真文件
 2417 3589

路政署
 新界區
 九龍何文田志華街88號
 何文田政府合署二樓
 網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[]

本署檔號： (18VTY) in HyD NT/12-14/2/1-TW
 來函檔號： () in HAD TW DC/13/9/1C Pt.29
 電話： 2762 3448
 圖文傳真： 2714 5228

荃灣區議會
 荃灣區議會主席
 陳琬琛主席
 陳主席：

要求重鋪川龍街、新村街及河背街行車道兩旁已腐爛的路面

謝謝你於二零二一年八月二十六日來信，邀請本署出席於二零二一年九月七日舉行的荃灣區議會會議，討論題述議題。本署的書面回覆現已夾附於附件中，以供參閱。

本署代表將不會出席有關會議討論題述議題。如有進一步查詢，請與本署工程師李烜堯先生聯絡(電話：2762 4205)。

路政署(新界西)總工程師

(張志娟



代行)

he

連 附 件

二零二一年八月三十一日



ISO 9001 : 2015
 證書編號 : CC 1881



ISO 14001 : 2015
 證書編號 : CC 2424

二零二一年九月七日

荃灣區議會會議

有關「要求重鋪川龍街、新村街及河背街行車道兩旁已腐爛的路面」書面回應

1. 路政署為工務部門，負責轄下公共道路和附屬道路設施的保養工作，並定期巡查，一般而言，本署在獲悉道路或附屬設施有破損時，會因應實際情況儘快安排維修。就川龍街、新村街及河背街行車道路面狀況而言，本署過去每當知悉有損毀情況，便會馬上指令承建商進行適切維修，保障道路使用者安全。
2. 本署於二零二一年八月三十日進行實地視察，也發現馬路兩旁增多了大小不一的凹陷處及不同程度的損毀，本署已指令承建商盡快填補相關位置，以避免形成水窪及至構成環境衛生隱患。除上述短期措施外，本署正考慮於適合位置的馬路兩旁，加建混凝土去水平渠，加強馬路邊去水效能，並減低因污水長期積聚對行車路面的損耗。
3. 長遠而言，本署將會與承建商詳細審視有關街道的路面情況，經綜合考慮整體交通、路面情況、環境因素及相關部門的意見後，本署會指令承建商適時進行長遠修復路面的工程規劃。因應實際工程需要，本署亦會邀請相關部門予以協助，並盡快推展工程。

路政署

二零二一年八月三十一日



ISO 9001:2015
證書編號: CG 1861



ISO 14001:2015
證書編號: CG 2634