

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一五年三月三十一日第十四次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2010/03 – 太子道東啓德明渠改善工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2015 號)

組員備悉太子道東箱形暗渠的結構建造工程已於二零一四年一月完成。餘下的太子道東路面及相關交通設施還原工程亦已於二零一四年十二月底全部完成。

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2015 號)

2. 組員關注渠務署於彩虹道一段啟德河工地的預防水浸安排及應變措施，認為署方應確保彩虹道一段啟德河工地排水設施暢通，及預備足夠沙包以供彩虹道兩邊的市民及商舖作應變之用。

3. 組員亦關注大成街的交通擠塞問題，認為大成街的交通流量已超出飽和點，促請運輸署及警務處交通部適時監察大成街的交通流量，並正視在該處的違例泊車問題，以確保大成街的交通順暢。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(6)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2015 號)

4. 組員備悉承建商會於二零一五年四月二日起封閉東啟德遊樂場附近的一段景福街及四美街，是項道路改動亦是配合已刊憲的新蒲崗整體永久交通安排。組員提醒署方需要加大交通改道安排指示牌及將指示牌升高，以保障道路使用者安全。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中線黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2015 號)

5. 組員關注工程於慈雲山慈正邨正暉樓對開工地在二零一五年三月二十八日發生的一宗致命工業意外。港鐵公司澄清指意外的成因並非傳媒所報導的起重機倒塌。港鐵公司指該意外發生在拆卸起重機鋼製吊臂支架時，而由於起重機已進入拆卸階段，故起重機吊臂亦已平放在地上。組員期望於各個有使用相同類型起重機的工地做足安全措施，以避免同類意外發生。港鐵公司表示會就事件向公眾再作解釋。

黃大仙區議會秘書處
二零一五年五月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 17