

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一五年六月二十三日第十五次會議
進展報告

政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年三月三十一日第十四次會議進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2015 號)

組員關注位於四美街的違例泊車問題，促請警務處交通部加強執法，以確保四美街一帶的交通順暢。

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2015 號)

2. 組員備悉渠務署於彩虹道一段啟德河工地的預防水浸安排及應變措施。組員亦關注啟德河在工程完成後的排洪能力。署方回應指在工程完成後，啟德河的排洪能力將會有所加強。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(7)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2015 號)

3. 組員關注四美街一帶道路擴闊工程的工程進度，並促請署方增加有關工程進度的告示，以便市民能得知有關工程的預計完工日期。署方回應指公用機構現正在該路段鋪設地下公用設施，待其工程完成後，承建商會隨即進行餘下的道路擴闊工程。

水務署工務計劃編號 191WC 及 189WC 更換及修復水管工程第四階段
第一期及第二期工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2015 號)

4. 組員關注水務署因進行更換及修復水管工程而導致慈雲山多條公共屋邨(包括:慈康邨、慈民邨、慈正邨及慈樂邨等)的食水受到污染。由於發現食水含有黑色雜質沈澱物,組員促請水務署徹查食水受到污染的原因並盡快向公眾交待。組員亦關注事件會對水質造成多少影響及飲用這些食水後會否影響人體健康。

5. 水務署為此次事件表示致歉,並回應指食水內發現的黑色雜質沈澱物為瀝青。水務署解釋指由於慈雲山區內一條主要水管老化問題嚴重,導致水管內部的瀝青保護層脫落而造成此次事件。水務署指飲用這些食水並不會影響人體健康。

6. 組員要求水務署提出補救方案,方可繼續進行更換及修復水管工程。水務署回應指長遠解決問題的方案為盡快更換引致事件的老化水管,並強調在再進行工程前將在主要水管安裝濾水器,以過濾雜質。組員同意署方的上述安排,並同時要求水務署考慮賠償慈雲山區內居民因此次事件而蒙受的損失,例如減免區內居民一個月水費等。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中線黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2015 號)

7. 組員關注慈雲山區的蚊患問題嚴重,並表示曾目睹港鐵公司工地的水馬上有積水,促請港鐵公司處理工地內的積水問題。港鐵公司回覆指會積極處理慈雲山工地的積水問題,並吩咐承建商處理工地內水馬上的凹位,以杜絕蚊患。

黃大仙區議會秘書處
二零一五年六月

檔案編號: HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 18