

致：元朗區議會地區設施管理委員會 李月民主席, MH
由：呂堅議員

李主席：

本人擬將下列事項列入 2016 年 9 月 2 日地區設施管理委員會議程以作討論，希望主席批准：

建議增設及優化元朗公園的避雨設施

現時元朗公園山頂廣場一帶並無設立避雨設施，一旦遇上突發驟雨的情況，將會對使用設施的市民構成不便。此外，公園近山頂廣場上蓋設施只是景觀型設施，只有支架，而沒有蓋板(請見附件相片)，難以充份發揮遮蔭及避雨的功能。居民多次反映，希望作出改善。

為此，本人建議康文署在山頂廣場一帶加設避雨設施，及對現時園內的景觀型上蓋設施作出優化，增加蓋板，以避免市民受日曬雨淋之苦，為市民提供一個更便利的休閒場地。

本人懇請康文署採納上述建議，以提昇場地的使用舒適度及便利性。



元朗區議員呂堅
2016年8月8日

現時園內的上蓋情況：



元朗區議會地區設施管理委員會
討論建議增設及優化元朗公園的避雨設施事宜

有關呂堅議員建議在元朗公園增設及優化避雨設施事宜，本署回覆如下：

元朗公園依山而建，其設計盡量保留原有的地形、樹木及自然環境，現時元朗公園設有十三個涼亭設施，當中九個有避雨功能，有關涼亭位置圖可參考附件一。

本署與建築署已有計劃在元朗公園進行一系列優化設施的工程，包括更換地磚、翻新洗手間、更換涼亭上蓋及增設避雨設施等。有關增設避雨設施的涼亭工程已安排於八月下旬進行，將原有的木質上蓋轉為環保隔熱板，以作遮擋陽光及雨水之用。待工程完成後，相信山頂廣場會有足夠避雨設施供市民使用。

康樂及文化事務署
二零一六年八月



設有避雨功能的涼亭設施



將會進行更換上蓋的涼亭設施

元朗公園 Yuen Long Park

