

元朗橋樂坊二號
元朗政府合署十三樓
元朗區議會主席
沈豪傑先生

中華電力有限公司
CLP Power Hong Kong Limited

企業事務 (對外關係)
Corporate Affairs (External Relations)

香港九龍深水埗福華街 215 號七樓
7/F Shamshui Po Centre, 215 Fuk Wa Street
Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2678 6789
傳真 Fax (852) 2678 7114
網址 Website www.clpgroup.com

本函編號：CAER250-8/12/2022/KTF

尊敬的沈主席：

有關中華電力電纜橋起火進一步報告

感謝 貴會 7 月 5 日來信邀請本公司出席 7 月 12 日舉行的元朗區議會會議。就貴會的關注，請見本公司的回覆如下。

中華電力因應政府要求，在 6 月 24 日就電纜橋起火事故提交初步報告，並於事故發生 14 天後，即 7 月 6 日向政府提交進一步報告。過去兩星期，中華電力一直與相關政府部門保持緊密溝通，配合他們的調查工作，並聯同多個政府部門於 6 月 26 日到肇事現場進行視察及搜證。多項化驗和分析結果未完備前，未能確定事故起火的成因。

報告指出，6 月 21 日當天事故發生前，中華電力供電予元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。報告就起火成因確立了以下情況：


- 根據中華電力與消防處在 6 月 26 日視察後的討論，以及隨後與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示今次起火事故是由不正當行為所引起；
- 電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因；以及
- 縱然事故當日天氣炎熱，但天氣這環境因素不被視為促成今次事故的成因。

發生起火事故的電纜橋於 1992 年啟用，其設計符合相關法定要求。除肇事電纜橋外，中華電力供電範圍內共有 4 條電纜橋。事故發生後，中華電力已即時審視這 4 條電纜橋，確認其運作正常。

為釋除公眾疑慮，中華電力已採取一系列額外的緩減風險措施，除即時檢視各電纜橋及內部設備的狀況外，還加強巡視及檢查，以及會為電纜橋加強保安和加裝防火裝置。

中華電力會繼續與相關政府部門保持緊密溝通，全力進行事故的調查及跟進工作，並適時向公眾交代調查結果。由於事故原因仍在調查中，我們會跟 貴會保持聯絡。如 貴會有其他意見，歡迎隨時致電 2678 6473 與地區關係經理周嘉怡女士聯絡。

順頌
台安



企業事務總監 (對外關係)
范繼陶 謹啟

2022 年 7 月 7 日