

第七屆元朗區議會 第八次會議

渠務署的書面回覆

渠務署會定期為公共渠管進行檢查，包括每 5 年安排一次閉路電視勘測，用以檢視渠管內的狀況，如發現損壞的渠管，會安排進行所需的修復或更換工作，以確保渠道運作正常。一般而言，我們會透過檢視渠管結構狀況來評定風險等級。例如：渠管狀況無損壞或可接受會被評定為低風險，而渠管狀況將惡化或有倒塌危險會被評定為較高風險的類別，以確保能有效調配資源和適時為結構損壞風險偏高的渠管進行所需的更換或修復工作。

渠務署現時在元朗區管理大約 285 公里的地下渠管，包括 168 公里地下雨水渠及 117 公里的地下污水渠，當中已使用 40 年以上的地下雨水渠及污水渠均為 12 公里長。然而，渠管需要更換或修復有很多因素影響包括環境因素、渠管的年齡及其他風險因素等。因此需要定期進行勘測工作，及時識別有潛在危險的渠管，適時為風險偏高的渠管進行所需的更換或修復工作。

渠務署新界北渠務部
2025 年 3 月