

油尖旺區議會
地區設施管理委員會

要求全面檢視樂群街公園緩跑徑膠墊狀況

背景

樂群街公園緩跑徑現鋪設有膠墊，但因日久失修，經冷縮熱脹接口位出現凹凸不平情況(見附圖一及二)，使用者稍不留神，隨時絆倒發生意外。

於緩跑徑鋪設膠墊原意為加強公園使用者安全，但效果未符預期，其中緩跑徑膠墊在早前重鋪後不斷出現局部損毀情況，實有需要作出全面檢視。

查詢及建議項目

1. 在過去一年內，部門有否收到就緩跑徑膠墊的投訴？數字有多少？
2. 現時樂群街公園緩跑徑膠墊損毀情況如何？在過去一年內，部門又作出了多少次維修？當中包括了甚麼工程？
3. 建議全面檢視樂群街公園緩跑徑膠墊，以防止意外發生。

文件提呈

請康文署代表出席回應。文件提呈 2013 年 9 月 12 日油尖旺區議會地區設施管理委員會討論。

提呈人：**劉柏祺、蔡少峰**

2013 年 8 月 26 日




(附圖一)



(附圖二)

油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會
地區工程撥款建議

1. 提交建議議員/單位：劉柏祺及蔡少峰議員
2. 工程名稱：要求全面檢視樂群街公園緩跑徑膠墊狀況
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
樂群街公園緩跑徑現鋪設有膠墊，但因日久失修，經冷縮熱脹接口位出現凹凸不平情況於緩跑徑鋪設膠墊原意為加強公園使用者安全，但效果未符預期，其中緩跑徑膠墊在早前重鋪後不斷出現局部損毀情況，實有需要作出全面檢視。
4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他：
5. 預期受惠人數：區內所有居民
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點) _____
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：_____

簽名：

姓名：劉柏祺 蔡少峰

日期：26-8-2013

