

黃舒明 區議員辦事處

旺角彌敦道707-713號銀高國際大廈5字樓A座 電話：3541 9863 傳真：3541 9869 電郵：mkn_dc@yahoo.com.hk

2012-2015 年度油尖旺區議會

交通運輸委員會

要求全面檢查路面地下安全

背景：

於 5 月 29 日，旺角道與塘尾道交界地底有一條水管爆裂，大量食水及沙泥湧出路面，期間一部私家車駛往上述路段時，路面突然下陷，導致私家車墮入巨大地窿（附圖 1），幸好其他車輛閃避得及，未受牽連，沒有造成傷亡。

爆水管導致地面下陷，形成如此巨窿，令本人十分擔憂路面地下安全，除了水管老化外，地下泥土是否已流失，形成中空？因此本人要求對路面地下情況，進行全面檢查，預防地面突然下陷，減少對行人及駕駛者構成危險。

提問：路政署、水務署及渠務署代表回答：

1. 請問水務署對於地下水管，有沒有定期進行檢查？如有，請提供時間表。
2. 水務署的更換及復修水管計劃將於本年年底完成，請問旺角道與塘尾道是否屬該計劃涵蓋範圍？
3. 渠務署正進行地下污水渠及排水渠狀況調查－勘查研究，請提供旺角區勘查研究範圍及進度。
4. 請問路政署對於路面安全/下陷情況，會如何跟進？

文件提呈

本文件將於 2015 年 7 月 9 日提呈油尖旺區議會交通運輸委員會上供全體委員討論，並邀請路政署、水務署及渠務署代表出席回應。

提呈人：**黃舒明**

日期：二零一五年六月二十三日

附圖 1

