

2016-2019 年度

油尖旺區議會

促請渠務署盡快完成欣翔道/友翔道 地下排污渠管復修工程

背景

於 2015 年 11 月底，佐敦欣翔道/友翔道交界地下深約 9 米的排污渠損毀，致佐敦西區大部份樓宇排污系統淤塞，出現污水從沙井倒灌之情況，極為影響區內大廈運作，造成之負面影響包括：大廈污物未能排走，住戶日常排污受礙；大廈電梯槽被浸，電梯未能運作，高層住戶苦不堪言；店舖被浸，影響商戶營業和居民日常生活。

問題距今已兩個月，渠務署多次延後工程預計完工時間，復修工程仍未完成。本人明白工程存有一定困難，惟影響日子已久，居民仍未恢復正常生活，實令人遺憾。本人於 1 月 6 日聯同區內法團和記者到上址工地視察，竟然發現部份工程用閘板堵塞於渠道內，工地人員正在清理，在場人士懷疑此乃工程延誤之因。

查詢及要求

- 一、請部門解釋現時排污渠損壞情況與工程進度。閘板因何堵塞於需要維修之渠道內？當中是否存有人為疏忽？
- 二、部門派出吸渠車於佐敦西區工作，請問他們在事發後於區內的出勤次數有多少？現時該種工程車之數量，又是否足以應對本港此類突發事故？
- 三、部門雖派出吸渠車與設置泵機紓緩問題，但問題依舊，請問現階段可否採取更多臨時紓緩措施？
- 四、是次事件是否與排污渠老化有關？油尖旺區內有多少條類似渠道？部門會否有計劃進行更換，避免同類事件再次發生？
- 五、要求部門詳細交代一再拖延的原因、強烈要求部門盡一切可行措施，疏導區內淤塞渠道，盡快維修及更換破損或老舊渠管，以免污水再次倒灌大廈。

文件提呈

請渠務署派員解答，文件提呈於 2016 年 1 月 20 日油尖旺區議會會議討論。

提呈人：陳少棠

2016 年 1 月 6 日

附圖：



於渠道內吊出的閘板