



2025 年度油尖旺區議會

第十次會議

關注地下管道安全

建議加強水管爆裂事故後續處理及行人路面安全檢視機制

背景：

近月油尖旺區內多處地點接連出現水管爆裂事故，包括旺角洗衣街、大南白楊街、佐敦道及油麻地一帶，水務署與相關部門均能迅速到場應對，初步穩定情況，值得肯定。惟有居民反映，部分行人路段於事故後出現地磚凹陷或磚塊鬆動，懷疑因爆管導致地下泥土流失，舊有地磚失去支撐所致，或反映事故後續處理尚有不足。多宗爆水管個案亦反映本區地下水管老化問題嚴重，若不加快全區檢視與更換進度，相關風險或會持續擴大，對市民出行及社區基礎設施安全構成威脅。

此外，亦有部分地點雖未發生爆管事故，惟行人路同樣出現明顯下陷、鬆動或磚塊位移，顯示區內部分地下結構或已出現老化或受損情況，值得關注並進一步調查。

目前各部門雖能迅速清走積水及更換水管，但極少就爆管後受損路面的結構安全進行深入檢測，亦欠缺制度化機制以追蹤地基泥土流失情況，潛在地面塌陷風險持續累積，對行人及道路使用者構成嚴重公共安全威脅。

提問：

我們希望了解渠務署、土木工程拓展署或其他相關部門現時是否設有科技或監測工具，以評估爆水管後地底泥土結構是否穩固，以及是否曾於事故現場使用有關技術，如有詳情為何，如否，原因為何？

建議：

1. 建議由渠務署牽頭，聯同地政總署、土木工程拓展署及屋宇署，於每宗爆管事故後盡快進行地面結構及地基穩定性聯合檢視；
2. 建議將近期爆管高發地段（如洗衣街、佐敦道、文英街等）列為優先巡查區域，安排定期地面安全檢查；
3. 建議政府加快水管風險評估，盡早優化老化基礎設施。應以預防為先，結合科技監測及換管計劃，建立一套有系統、可持續的水管維修管理策略。



香港經濟民生聯盟
Business and Professionals
Alliance for Hong Kong

提呈：

本文件提呈 2025 年 7 月 8 日油尖旺區議會供議員討論，並建議邀請渠務署、水務署、路政署、土木工程拓展署及地政總署等相關部門代表出席會議。

提呈人：**黃舒明、陳少棠、黃建新、李思敏**

日期：二零二五年六月十九日