

強烈要求改善山道 48 號南昌大廈門口污水衛生事宜

屋宇署的書面回覆：

根據記錄，本署人員於 2017 年 6 月至 8 月期間多次到南昌大廈毗鄰的適安大廈視察，並就其地下污水渠管/沙井進行色粉測試。結果顯示，適安大廈的地下污水渠管/沙井有破損而導致污水流出行人道。就此，本署於 9 月 1 日向適安大廈業主立案法團發出渠務修葺令，著令其修復有關的地下污水渠管/沙井。本署會繼續密切監察命令的執行情況。

(秘書處於二零一七年十月十三日收到)

中西區區議會秘書處
二零一七年十月