

致： 中西區區議會  
地區小型工程工作小組秘書  
沈施恩小姐  
(電話/傳真號碼：2852 3423/ 2542 2696)


中西區區議會轄下地區設施管理委員會  
地區小型工程計劃建議書  
(供議員填寫)

1. 提交建議的議員：陳學鋒
2. 工程名稱：修補及翻新區內公園/兒童遊樂場設施
3. 工程目的（請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等）：  
公園是居民消閒休憩的好去處，經巡視後，發現區內多個公園的兒童遊樂場、室外健身區等地面地膠殘舊、凹凸不平，遊樂場搖搖馬鬆脫，有部分公園告示牌字體顏色脫落、指示不清晰，導盲磚破裂，擋雨遮陽的簷篷亦有滲漏的情況。建議就區內公園/兒童遊樂場的設施進行修補及翻新工程。
4. 工程受惠對象：  
() 區內所有居民                      () 傷殘人士  
() 老人    () 兒童及家長  
() 青少年    () 其他：\_\_\_\_\_
5. 預期受惠人數：    10,000
6. 工程造價粗略估計（可選擇不填寫）： \_\_\_\_\_
7. 工程大綱（請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等）：  
修補及翻新區內公園/兒童遊樂場設施。
8. 工程地點（請夾附地圖明確標示工程地點）：香港公園、中山紀念公園、卑路乍灣公園、科士街兒童遊樂場
9. 工程時間表粗略估計（可選擇不填寫）： \_\_\_\_\_
10. 其他與工程有關的資料（例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等）： \_\_\_\_\_

簽名：

姓名： 陳學鋒

日期： 12-01-2017



1. 中山紀念公園東面室外健身區、卑路乍灣公園兒童遊樂場、科士街兒童遊樂場地膠殘舊，凹凸不平。



2. 中山紀念公園內導盲道破損，影響美觀。



3. 香港公園內告示牌指示不清晰。



4. 卑路乍灣公園內擋雨遮陽的簷篷疏漏。



5. 卑路乍灣公園搖搖馬。