

討論文件

中西區交運會文件第 9/2017 號

### **關注重型車輛於波老道行駛引起之交通安全及擠塞問題**

#### 背景：

因重型車輛於波老道行駛而引起之交通及安全問題持續困擾區內居民多年。鑒於波老道路面偏斜及狹窄，大型車輛行駛波老道時往往要越過對面的行車線，令其他駕駛者需等待及放慢車速以遷就重型車輛行駛，此舉不但造成交通阻塞問題，更可能危及其他駕駛者之安全。如遇上有兩輛大型車輛迎頭相遇的情況，更會令道路全面阻塞，塞車問題更會影響遠至寶雲道及馬己仙峽道一帶，令區內的居民日常生活受到嚴重影響。

波老道現時為禁止 4 噸或以上車輛進入(有許可證或校巴除外)之道段，而據知區內地盤所獲發的大型車輛許可證亦有行車時間限制，唯居民多次反映曾於許可以外的時間，甚至早至早上八-九時見到大型工程車輛行駛波老道，嚴重加重波老道於早上繁忙時段的交通負責，影響居民上班上學。

另外，波老道地盤的重型車輛經常把污泥及沙石帶到路面，嚴重影響其他道路使用者。

本人曾多次向運輸署反映此問題，但問題始終未能徹底解決或改善。

#### 問題：

1. 運輸署對重型車輛使用區內狹窄道路時引來的問題，有甚麼有效之相關措施去解決？
2. 警方如何有效地限制重型車輛於非許可時間於波老道上行駛？
3. 請提供現時警方之巡查安排及票控數字。
4. 運輸署能如何優化或擴充波老道的路面以改善情況？

#### 文件提交人：

陳浩濂 梁景裕

2016 年 9 月 22 日

(秘書處於 2016 年 9 月 22 日收到)

<附圖為波老道之交通擠塞及道路情況>



<附圖為波老道之交通擠塞及道路情況>

