

地政總署就SKDC(TTC)文件第144/16號的回覆



地政總署
鐵路發展組
RAILWAY DEVELOPMENT
SECTION,
LANDS DEPARTMENT

電話 Tel: 2683 9163
圖文傳真 Fax: 2605 3243
電郵地址 Email: esrdtke@landsd.gov.hk
本署檔號 Our Ref.: (57) in RDU/PJT/9/4 Pt. 62
來函檔號 Your Ref.
覆函請註明本署檔號
Please quote our reference in response to this letter.

我們矢志努力不辭，提供盡善盡美的土地行政服務。
We strive to achieve excellence in land administration.

香港新界上水龍琛路三十九號上水廣場十九樓
LEVEL 19, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM
AVENUE, SHEUNG SHUI, NEW TERRITORIES

新界將軍澳
坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
西貢區議會交通及運輸委員會主席
劉偉章先生

劉主席：

2016 年 7 月 21 日

西貢區議會交通及運輸委員會提出動議
「要求解決康城 C 出口的熱氣嚴重排放問題」

就題述動議，本鐵路發展組(總辦事處)已把該動議轉交香港鐵路有限公司(下稱「港鐵公司」)，並要求港鐵公司作出跟進。港鐵公司的回覆如下：

港鐵公司的回覆：

港鐵公司一直努力為乘客提供安全舒適的乘車及候車環境。設於康城站 C 出入口旁的通風口為車站冷凍系統、機電設備及隧道通風之用，負責調節康城站及隧道內的溫度。自康城站於二零零九年啟用以來，有關通風口一直運作至今，狀況良好。

為保持鐵路系統處於適當的溫度和濕度，系統內設有溫度和濕度的實時監控，有需要時會增加鮮風抽入。至於系統抽出地面的空氣，會經通風管道逐漸冷卻，並與地面的空氣混和，令較暖的空氣稀釋。一直以來，港鐵公司會盡量將通風

口的空氣流量引導遠離乘客，讓較暖的空氣有足夠空間在空中消散，將影響減至最低。

港鐵公司非常明白貴委員會對康城站 C 出入口通風口空氣流量的關注，並會作出研究，以進一步改善有關情況，盡量減低對乘客的影響。港鐵公司會繼續密切留意有關通風口的運作，並會繼續透過既定維修保養程序，確保設施保持良好運作，為乘客提供舒適的車站環境。

謝謝貴委員會對此事的關注。

地政總署鐵路發展組
總產業測量師

(李靜怡女士



代行)

2016年7月15日

副本送：

香港鐵路有限公司
地政總署西貢地政處

(傳真：2993 3700 / 2993 7742)
(傳真：2792 0706)