



周大福企業及新創建集團成員
Members of Chow Tai Fook Enterprises and NWS Holdings

檔案編號：CC/L2/336/16/PC

敬啟者：

有關：要求各巴士公司解決巴士車廂溫度過高問題

多謝 貴會於9月15日就上述事宜來函轉達議員的意見(貴檔號：SKDC(TTC)文件第184/16號)。經跟進後，現謹覆如下：

我們已備悉有關意見。兩巴一向致力為乘客提供舒適的乘車環境，全線巴士均設有自動恆溫系統，當車廂內的溫度高於或低於預設的水平時，系統便會自動作出調節，令空調溫度維持在適當的水平。每輛巴士接受定期檢查時，亦必須確保空調系統運作良好；而所有巴士的除塵系統及冷氣系統的隔塵網均會作定期清洗，保持清潔衛生。

我們會繼續密切留意車輛的空調運作，為乘客提供舒適的旅程。

再次多謝 貴會對本公司服務的關注。

此致
西貢區議會
交通及運輸委員會主席
劉偉章議員

新世界第一巴士服務有限公司
城巴有限公司
公眾事務經理

李建樂 謹啟

2016年9月23日

城巴有限公司
Citybus Limited

香港柴灣創富道8號 8 Chong Fu Road, Chai Wan, Hong Kong
電話 Tel (852) 2963 4888 傳真 Fax (852) 2579 0202
網址 Website www.citybus.com.hk

新世界第一巴士服務有限公司
New World First Bus Services Limited
(incorporated in the British Virgin Islands with limited liability)

香港柴灣創富道8號 8 Chong Fu Road, Chai Wan, Hong Kong
電話 Tel (852) 2136 2140 傳真 Fax (852) 2147 3611
網址 Website www.nwfb.com.hk