



Drainage Services Department
Mainland South Division
14/F, Kowloon Government Offices,
405 Nathan Road, Kowloon

渠務署
九龍及新界南渠務部
九龍彌敦道 405 號
九龍政府合署 14 樓

本署檔號 Our Ref : (00ABAM) in MS 12/TKO/3/01
來函檔號 Your Ref : () in HAD SK DC 13/15/3
電話 Telephone : (852) 2300 1307
圖文傳真 Fax : (852) 2771 9640

傳真: 2174 8355

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
西貢區議會主席
吳仕福先生, GBS, JP

**西貢區議會二零一八年十一月六日會議
議員動議**

多謝閣下於本年十一月十三日致渠務署署長的來信，署長已授權本部跟進及回覆。

繼本署於十月三十一日就題述動議回覆 貴會，現隨函附上補充及更新資料（附件一）。

倘若 貴會委員對上述事宜尚有任何查詢、或需要任何資料，歡迎隨時致電 2300 1307 與本人或 2300 1294 與本署助理工程師孫嘉宏聯絡。

渠務署九龍及新界南渠務部總工程師

(石建騰

石建騰

代行)

二零一八年十二月十二日

副本傳真至

| | | |
|--------------|-------------|---------------|
| 土木工程拓展署海港工程部 | (經辦人：黃志勇先生) | 傳真: 2714 2054 |
| 土木工程拓展署東拓展處 | (經辦人：曹偉雄先生) | 傳真: 2739 0076 |
| 康樂及文化事務署 | (經辦人：李嘉美女士) | 傳真: 2194 4241 |

我們的**抱負**是提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展。

Our mission is to provide world-class wastewater and stormwater drainage services enabling the sustainable development of Hong Kong.

| 動議內容 | 相關回覆 | 補充及更新資料 |
|--|---------------------|---|
| 要求重新設計將軍澳海濱長廊及公園加強防禦風浪能力 | SKDC(M)文件第 300/18 號 | 渠務署有五組位於將軍澳海濱公園的雨水渠渠蓋於颱風吹襲期間受損。本署已優化相關渠蓋的設計，以有效抵禦風暴潮的衝擊。有關維修及安裝工作現正進行中，預計可於今年 12 月底完成。 |
| 要求全面強化海濱長廊防禦風災能力，防止海水倒灌，並研究建設雙重防波堤及蓄水池 | SKDC(M)文件第 302/18 號 | <p>渠務署正設計位於將軍澳南海旁第 68 區預留土地的臨時防洪及排水設施，防止越堤浪經由第 68 區預留土地湧入唐賢街、唐俊街以及至善街一帶導致水浸，預計工程會於 2019 年第一季展開。此外，渠務署亦正與相關部門研究於至善街的低位增加集水溝，以增加至善街路面的排水能力。</p> <p>就將軍澳沿海屋苑的水浸問題，渠務署已向沿海受影響的八個屋苑進行視察，並向該等屋苑的管理公司提供專業意見，協助加強其預防水浸措施。</p> |
| 要求改善將軍澳南沿海地區防浸和抗海浪能力 | SKDC(M)文件第 304/18 號 | 同上 |

二零一八年十二月十二日