

東區區議會轄下
環境及衛生事務委員會第五次會議
會議紀要

上述會議已於 2004 年 9 月 16 日舉行，討論事項摘錄如下：

I. 淨化海港計劃的未來路向

(環境及衛生事務委員會文件第 69/04 號)

委員會對題述文件提出了多項意見及建議，其中包括：支持及建議加速推行淨化海港計劃，以改善維港的水質；避免在挖掘地底隧道時，導致路陷及水土流失；盡量控制排污費的升幅，以減低居民及商戶的負擔；盡量減低施工對居民所造成的滋擾；以及擔心由昂船洲污水處理廠處理所有污水，在系統出現故障時，沒有其他廠房作為後備。

II. 街燈電線懸空飄盪

(環境及衛生事務委員會文件第 62/04 號)

委員會備悉題述維修工程已於 2004 年 5 月 28 日完成。

III. 沙井長期淤塞引致經常有大量污水溢出 / 去水明渠沙井應加蓋板

(環境及衛生事務委員會文件第 63/04 號)

委員會備悉有關康福園鄰近的一個小斜坡的污水渠已經清理妥當，而有關沙井也已加裝蓋板。

IV. 山坡表層混凝土鬆裂造成山泥傾瀉

(環境及衛生事務委員會文件第 64/04 號)

委員會備悉土木工程拓展署已把金堡大廈後面的斜坡納入該署的防止山泥傾瀉計劃內，預計工程會在 2004 年 10 月開始施工，並計劃在 2005 年底完成。

V. 固體廢物處理

(環境及衛生事務委員會文件第 71/04 號)

委員會就題述議題提出了多項意見及建議，其中包括：廢物回收商大多不會回收發泡膠飯盒、膠樽及電子配件等廢物，因為回收價不高，故此委員建議由政府負責回收；清理垃圾的員工把已分類的廢物綜合處理，失去了把廢物分類的用意；引入可溶解的飯盒；香港的家居難以進行廢物分類，建議在屋苑範圍內設置廢物分類站；採取適當措施，減少浪費居屋及公屋收樓後所拆除的建築材料；循環再造建築材料及舊車呔；以及把建築廢料放進大海，作為人工魚礁。

VI. 冷氣機散熱污染華泰大廈一帶空氣

(環境及衛生事務委員會文件第 75/04 號)

經討論後，委員會同意把這項議題交委員會轄下的關注環境污染工作小組跟進，並邀請電訊管理局、環境保護署、食物環境衛生署、及環球電訊有限公司等政府部門及機構出席工作小組會議。

VII. 要求在小西灣富欣花園附近休憩公園增設照明系統

(環境及衛生事務委員會文件第 73/04 號)

東區民政事務處已安排機電工程署量度題述休憩處的光度，並與民政事務總署工程組聯絡，研究安裝太陽能燈的可行性，以節省資源。預計工程可在本財政年度完成。

VIII. 小西灣富欣道雜貨嚴重阻街

(環境及衛生事務委員會文件第 74/04 號)

經討論後，委員會認為上址的阻街問題嚴重，對途人構成影響及危險。委員會促請有關執法部門加強執法，並把該議題列為題進事項。

東區區議會秘書處

2004 年 9 月