



水務署
Water Supplies Department
九龍灣辦事處
Kowloon Bay Office

郵寄及傳真
傳真號碼：2792 9440

九龍九龍灣大業里十一號
11 Tai Yip Lane, Kowloon Bay, Kowloon

電子郵遞

e-mail

2152 5668

2354 5737

電話

Telephone

圖文傳真

Facsimile

檔號 (2) in WSD/693/5/86 Pt.55 T/J 1

Reference

來函編號：()SKDC10/1/01M

新界西貢
政府合署二樓
西貢區議會
西貢區議會主席吳仕福先生

吳主席：

有關：西貢區議會全體會議

多謝貴會於二零一零年六月二十五日致本署署長的傳真，表達關注將軍澳區內的水管爆裂事故，有關個案現已轉介至本分區作出跟進。就貴會對區內喉管檢測、保養及維修情況，本署已採取及計劃以下的工作：

(一) 即時檢測主要喉管

於本年五月十一日的鹹水管爆裂事故，該破裂點剛巧位處將軍澳區鹹水系統的重要位置，需要暫停部份將軍澳區內的鹹水供應，以便進行緊急維修。在進行緊急維修的同時，本署已即時在其他重要位置進行檢測，以減低再有爆裂的風險。

(二) 安裝自動檢測漏水儀器

為防止同類事故再次發生，本署在將軍澳區內各供水系統的重要位置已展開安裝一系列的噪聲記錄儀，透過無線網絡，將數據即時傳送至中央電腦，協助持續監測潛在的漏水情況，及早發現滲漏的喉管，以便進行搶修，減少喉管爆裂對市民所造成的不便。

(三) 加快區內更換及修復水管工程

本署已計劃於區內進行多項更換及修復水管工程，以針對部份出現老化情況，並引致爆裂或滲漏的喉管。本署將會優先處理更換及修復有關喉管，務求改善區內的供水服務，提升供水系統的可靠性。

再次感謝貴會對本署服務的意見。如有查詢，請致電 2152 5607 與新界東工程師徐英勇先生聯絡。

水務署署理總工程師（新界東）

（陳國泰



）

二零一零年六月三十日