



地區管理委員會會議報告

地區管理委員會於 2005 年 9 月 21 日舉行的會議上，曾討論以下主要事項：

(1) 深水埗區延續十年的防止山泥傾瀉計劃

土木工程拓展署代表介紹深水埗區延續十年的防止山泥傾瀉計劃，以了解區內斜坡的安全狀況及斜坡鞏固工程的進展。

在延續十年的防止山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署已進行下列工作：

- 對那些一九七七年土力工程處成立之前建造的人造斜坡按山泥傾瀉風險高低為準的先後次序篩選，進行研究。如發現政府斜坡未符合現行安全標準，有關斜坡便會在防止山泥傾瀉計劃之下加以鞏固。如發現未符合標準的私人斜坡，屋宇署便會按照土力工程處的建議發出危險斜坡修葺令，要求業主鞏固其斜坡。
- 在防止山泥傾瀉計劃下，18 區各區不合標準或須鞏固的政府斜坡名單，每月上載土木工程拓展署網頁，供市民瀏覽。
- 天然斜坡會按照「對已知危險採取跟進行動」的原則，進行研究和採取天然斜坡山泥傾瀉緩減措施。
- 加強有關斜坡維修的宣傳及斜坡安全的公眾教育，提高市民對斜坡安全的警覺性。

除了土木工程拓展署以外，其他部門亦進行以下的工作以配合防止山泥傾瀉發生：

- (a) 屋宇署：根據土木工程拓展署的建議，向未符合標準的私人斜坡業主發出修葺令，並監督業主維修。
- (b) 房屋署：與土木工程拓展署緊密聯絡，以保障公共屋邨範圍內的斜坡安全。該署定期為斜坡進行檢查，並訓練員工視察斜坡安全。
- (c) 地政總署：在發現非法耕種的地點，進行執法行動及清理。

在延續十年的防止山泥傾瀉計劃下，目前深水埗區內有 4 幅政府人造斜坡正進行鞏固工程，這些斜坡分別位處進入荔枝角醫院的通道旁、石硤尾邨及 2 幅在大埔道旁。另有 1 幅位處荔枝角醫院 E 病房南面的斜坡預計在 2006 年展開工程。

當延續十年的防止山泥傾瀉計劃在二零一零年完結時，在一九七七年之前建成的人造斜坡所構成的山泥傾瀉風險，將可大幅減低至 1977 年水平的 25% 左右。

(2) 屋宇維修統籌計劃

屋宇署已向所有 2005 年屋宇維修統籌計劃的目標大廈發出維修工程表。屋宇署會與協助推行計劃的香港房屋協會聯絡，如業主無根據工程表作維修，屋宇署便會發出修葺令。屋宇署會繼續跟進此計劃的進展。

(3) 通州街與南昌街交界的上落貨車位

各委員提出了有關在通州街與南昌街交界的車輛停泊和上落貨的意見。運輸署會考慮該處的交通情況以作出適當安排。

(4) 全城清潔專責小組工作進度

委員會知悉夾附的工作報告。

深水埗民政事務處
2005 年 10 月

深水埗地區管理委員會
全城清潔專責小組
工作報告

深水埗地區管理委員會全城清潔專責小組(以下簡稱「專責小組」)跟進的主要事項如下：

(1) 第三期優先處理衛生黑點

深水埗清潔香港地區委員會的地區衛生糾察隊於2005年7月28日及8月30日巡查了餘下的兩個第三期優先處理衛生黑點，視察各部門的跟進工作及提出有待改善的地方。有關衛生黑點的位置和巡查的評分結果如下：

	衛生黑點位置	7月份 分數	8月份 分數
1	醫局街 173 至 193 號後巷	3.29	4.57
4	桂林街 46 號後巷	4.02	4.28

(1=非常不滿意；5=非常滿意)

(2) 於衛生黑點安裝閉路電視系統計劃

食物環境衛生署繼續在閉路電視系統的監察範圍，即保安道近順寧道遊樂場行人路進行執法及清理行動。該署在7至8月內在上址共進行了14次清理行動，收集了1.9噸的廢物及垃圾，並發出了7張移走障礙物通知書。

(3) 迅速回應系統和地區資料庫

專責小組繼續監察在「迅速回應系統」下，未能完成的投訴個案。2005年7至8月的投訴統計如下：

跟進部門	2005年7月		2005年8月	
	新收投訴 個案	尚未完成 個案	新收投訴 個案	尚未完成 個案
食物環境 衛生署	13	1	25	6
建築署	1	0	1	0
總數	14	1	26	6

深水埗民政事務處
2005年9月13日