

主教山現有行人小徑及設施改善工程

深水埗區議會早年曾於深水埗主教山一帶設置行人小徑及座椅等休憩設施，方便區內居民。唯該等設施因使用多年，近日已呈破損。


2. 深水埗區議會轄下地區設施委員會已於 2011 年 7 月 7 日，通過重修上述已破損的設施。
3. 民政事務總署工程組已為上述工程的工程造價進行估算。整項修繕工程的工程支出，預計約為\$700,000 元。工程內容將包括重鋪上述已破損的行人小徑、維修已破損的行人徑欄杆和指示牌、更換主教山上已破損的座椅、及把主教山毗鄰警察體育遊樂會的行人徑上已破損的座椅更換成長椅。有關工程位置見附圖一。
4. 請委員知悉工程內容及通過第 3 段的工程支出。

深水埗民政事務處
2011 年 8 月

主教山現有行人小徑及設施改善工程

(工程位置平面圖)

(甲) 重鋪已破損的行人小徑、維修已破損的行人徑欄杆和指示牌及更換山上已破損的座椅的工程位置圖



主教山現有行人小徑及設施改善工程

(工程位置平面圖)

(乙) 更換毗鄰警察體育遊樂會的行人徑上已破損的座椅的工程位置圖

