

二〇一一年二月二十二日  
書 面 問 題

灣 仔 區 議 會  
發 展、規 劃 及 交 通 委 員 會  
文 件 第 10/2011 號

致 發展、規劃及交通委員會秘書處

有關：灣仔大王東街、廈門街、汕頭街及春園街樓宇震動及搖晃事宜

近半年，本人接獲上述街道不少樓宇的居民表示，自 H15 項目工程及附近一些大型工程項目開展後，大廈不時有震動的情況出現，而近月更出現樓宇搖晃的情況，令居民懷疑樓宇的安全會否受地盤工程的影響。由於附近有很多樓宇均超過 30 年，且為數層高的唐樓，大廈沒有堅固的裝柱，樓宇安全的情況令人擔心。

本年 1 月 29 日及 1 月 31 日，大王東街 18-20 號唐樓更因兩次感到搖晃而疏散居民，屋宇署事後雖表示樓宇沒有即時危險，但已要求附近地盤停工及作出調查，以便找出問題的根源。本人就此有以下問題：

有關調查的做法是什麼？進展如何？

有關地盤的調查報告是否已有結果？如有，報告內容是什麼？

大廈的震動情況是否與附近地盤的地基工程有關？

屋宇署是如何監察及確保地盤附近的樓宇安全？

倘若地盤重新動工後，再有樓宇震動或搖晃的情況出現，居民即如何處理？

由於事件影響多座大廈的居民，本人希望 貴委員會能將此問題納入議程，並邀請有關政府部門或單位代表出席會議。

李碧儀  
灣仔區議員

2011 年 2 月 14 日