

元朗區議會

YUEN LONG DISTRICT COUNCIL



趙秀嫻議員

Ms Chiu Sau Han

通訊地址：天水圍天悅邨悅富樓 C 翼地下 電話：3147 9018 傳真：3147 9019

致：元朗區議會交通及運輸委員會

陸頌雄主席

由：趙秀嫻 梁志祥 陳惠清 馮彩王 鄺月心 李月民 姚國威 黃裕材
袁敏兒 徐君紹 黃煒玲

日期：2011 年 5 月 9 日

事：建議議程於 2011 年 5 月 26 日會議討論

要求改善天水圍道路及燈號設計

鑑於天水圍日前發生了貨櫃車撞輕鐵列車出軌事故，導致二十三人受傷。

事故突顯輕鐵車輛與其它道路使用者共用路面而產生「爭路」情況，燈號指揮系統設計亦容易令道路使用者產生混淆。為避免「爭路」意外。我們強烈要求當局應盡快於天水圍各個輕鐵交匯處加設提示路牌及監測器，以及研究改善交通燈號的安排，以避免日後發生重大傷亡和交通癱瘓的事故。

就以上問題，要求有關部門回應。

聯絡人：趙秀嫻

元朗區議會交通及運輸委員會 2011 年 5 月 26 日會議回覆

要求改善天水圍道路及燈號設計

有關本年 5 月 8 日於天華路與天城路交界發生的貨櫃車與輕鐵相撞交通意外，警方正調查意外成因，待警方完成調查報告後，如有需要，我們會作出跟進。

就每個輕鐵與行車道交界(包括天水圍區)的交通情況，本署一向與港鐵公司及其他相關政府部門保持緊密聯繫，檢討那些地方的道路設施及交通燈號運作模式，包括加設交通標誌，預先警告駕駛者留意前面的路口是有輕鐵橫過。

現時，政府在交通運輸的政策上是要讓輕鐵可優先過路。在交通燈號方面，本署在設定其運作周期時，已考慮了各道路使用者所需的時間。周期內的每一次行車或輕鐵綠燈時間均會持續一定的預設時間，而在轉燈前亦會以黃燈預示即將轉燈。各道路使用者只要依照燈號指示行車或過路，上述的燈號設計安排是讓他們安全地通過路口。

運輸署交通工程(新界西)部
二零一一年五月