



# 林浩揚

## 區議員辦事處

2008-2011 年油尖旺區議會

### 要求政府協調跨部門徹底解決大角咀水浸問題

民主黨在今年第一個黑色暴雨警告生效(7月22日)時，巡視大角咀全區雨水渠的情況，發現大小街道中的雨水渠淤塞情況極之嚴重，櫻桃街往連翔道方向近奧海城位置更由於水浸關係，所有行車線全線封閉，以致交通擠塞。在當天民主黨已聯絡油尖旺民政專員要求協助，問題得到短暫性的舒緩。

香港正值雨季來臨，雨水渠淤塞必然對區內民生有一定程度的負面影響。在本年第一個黑色暴雨下，大角咀已經變成澤國，情況令人擔憂。據了解有部分雨水渠位置，因各部門有小型工程完成後，未有清晰移交管理權到那一個部門，以至該地區的渠務管理責任存在灰色地帶。同時，有居民向民主黨反映，即使有人員到場清理雨水渠淤塞物，當人員離場時，已有可見的淤塞物殘留在雨水渠渠口位置，顯然有關的人員未有合理地履行職務。

因此，本處強烈要求油尖旺民政事務處協調大角咀區的渠務問題，並且要求民政署、運輸署、渠務署及路政署派員出席是次會議回應以下的問題：

1. 請運輸署解釋 7 月 22 日櫻桃街往連翔道行車道封路原因及其體情況；
2. 請民政事務總署協助各部門調查是次全區水浸的原因；
3. 是次水浸受影響的範圍；
4. 是次水浸接獲求助的數目；
5. 接問題 4，有關人員接獲求助至到達現場處理問題所使用的時間；
6. 是次水浸的位置是否全數屬於渠務署管理，例如鐵樹街休憩處兩側的渠口；
7. 渠務署以外的部門管理的地段水浸的情況(如有)；
8. 現時大角咀區內的雨水渠在正常運作下，可否應付黑色暴下的降雨量，不會出現水浸的情況；
9. 提供大角咀區水浸黑點的位置；
10. 上述的黑點，有關部門有否在雨季前作出大規模的巡查及清理淤塞物，請書面提供有關的記錄；及
11. 現時的渠道清理是否均是由承辦商負責，有關部門如何管理有關的工作，是否有一定的程序進行驗收，請提供有關數據。

#### 文件提呈

本文件提呈 2010 年 8 月 26 日油尖旺區議會上討論。

提呈人 林浩揚

2010 年 8 月 11 日

附件：有關 2010 年 7 月 22 日大角咀水浸情況部份圖片

## 附件

圖組一：

鐵樹街休憩處，近富多來一期位置




水深約 23 厘米



黑色暴雨時的情況，雨水浸沒全條行人路



圖組二：  
鐵樹街休憩處，近金堂閣位置





圖組三：  
大角咀道及福澤街交界



圖組四：  
榆樹街位置



圖組五：  
晏架街及榆樹街交界



圖組六：  
晏架街及槐樹街交界

