

油尖旺區議會  
二零一一年四月二十八日會議提呈文件

京士柏山泥傾瀉事件

前言

四月四日上午八時至八時半左右，京士柏山區維力徑發生山泥傾瀉，現場所見，大量泥土從山坡上端下瀉至山腰以下，而泥土雜集大量水份，彷如泥漿，然近期並沒有出現傾盆大雨，故事件起因令人懷疑。

京士柏公園是油尖旺以至西九龍區衆多街坊至愛的晨運勝地，亦可謂本區的「氧吧」，每天清晨，總有一千幾百晨運客在此區域內活動，而真義里至京士柏徑一段山路，更是最多人使用的上下行途徑，今次事件，倖未有引致傷亡，但不能抹煞再次發生的可能性，故有關部門應採取迅速而有效的行動，以防範於未然。

要求

要求建築署，土木工程拓展署，水務署及屋宇署派員出席本次會議，解釋下列問題：

1. 今次事件的調查進度，結果及跟進工作，並闡釋是否與私人屋苑「京士柏山」有關
2. 京士柏山區斜坡鞏固工程的進度，及靠維力徑一段山坡的安全狀態

同時，本人促請有關部門盡快向大眾市民公佈調查結果，以釋街坊疑慮。

提呈人  
梁偉權  
油尖旺區議會副主席