



油尖旺區議會
地區設施管理委員會

關注區內樹木生長及安全

背景：

油尖旺區人煙稠密，常見區內有一些樹木生長一定時間後，受到環境局限，沒有足夠的空間生長，導致樹木出現健康問題。如海防道臨時街市與力寶太陽廣場之間及尖沙咀廣東道消防局對出（見附圖 1 及 2），有樹木在街市鐵片圍欄生長及在行人通道中央種植，除影響圍欄的結構外，亦阻礙行人路暢通。鑑於本港雨季風季將至，我們更為關注區內樹木的安全問題，以保障市民安全。

查詢及建議：

1. 請問樹木管理專責小組現時在油尖旺區編制中有多少成員？小組有否定期巡察區內樹木安全？
2. 請問樹木管理專責小組及相關部門現時區內是否有樹木潛在危險？如有，部門有否處理該些潛在危險樹木的時間表？
3. 請問相關部門在選擇種植樹木的種類及位置時是根據那些因素決定？如發現種植後樹木不適宜在該處生長，請問部門一般會如何處理？
4. 建議相關部門整體規劃區內樹木種植的位置及種類，綠化社區環境之餘亦確保樹木健康生長，並定期監察區內樹木安全。

文件提呈：

文件提呈 2011 年 7 月 7 日油尖旺區議會地區設施管理委員會討論，請樹木管理專責小組、土木工程拓展署、康文署及路政署代表出席解答。

提呈人：孔昭華
2011 年 6 月 21 日

(附圖 1)



(附圖 2)

