

致：
東區區議會
規劃、工程及房屋委員會

強烈要求水務處正視水管爆裂問題

近期，西灣河區在 1 個月內有不少於兩次的爆水管情況出現。其中一次，在西灣河街近 173 號太富街地下一條食水管突然出現爆裂，大量食水夾雜沙泥從地下湧出路面，附近店舖慘遭牽連無法營業，市民也要繞道而行才能回家，對於行動不便的人士影響更為嚴重。

在多年前，部門曾在區議會介紹更換水管計劃及預防爆水管的方案，但時至今天，爆水管的情況依然持續，爆水管的問題仍然纏繞居民。

就著上述事宜，我們要求相關部門派員回應以下提問：

1. 整體東區更換水管的進度如何？西灣河一帶的水管更換進度如何？
2. 除更換水管外，有何方法減少水管爆裂的情況？
3. 為了減少大型水管爆裂的情況，部門有否為相應管道加裝監測儀器，以減低爆裂的情況？若有，現裝於何處及其分佈如何？
4. 若有的話，市民和店舖因水管爆裂而產生的損失，部門如何對他們作出合理的賠償？

文件發起人：許林慶

文件和議人：趙資強、郭偉強、何毅淦、梁國鴻、黃建彬、王志鍾、林心廉、植潔鈴、
劉慶揚、蔡素玉、鄭志成、顏尊廉、龔栢祥

2019 年 2 月