

要求政府改善漁灣邨停車場出入口天橋位置闊度

〈背景〉

漁灣邨停車場建於 1977 年，除月租車位外，亦將剩餘車位作時租用途。但駕駛人士往往因為該車場的出入口天橋位置過於狹窄，加上九十度轉彎位置，減少駕駛人士的使用意欲，甚至令到許多駕駛人士根本無法使用該停車場。

因為漁灣邨停車場設計過時，未能配合時代發展，例如近年不少駕駛人士都會選擇七人車及 SUV(運動型多用途車)等，車身長度都達 4.6 至 4.8 米不等，這類車輛的駕駛人士根本難以使用該停車場。

現時，柴灣的違例泊車情況嚴重，部份成因是因為柴灣沒有足夠的停車場和停車位。但因為先天設計問題，令到該停車場未能發揮原有的作用，實屬浪費。

〈要求〉

我們要求政府和房屋署擴闊漁灣邨停車場的出入口天橋，讓更多車輛能夠有足夠空間通過轉彎位置，使用該停車場。

提案議員：徐子見、古桂耀、黎梓欣、謝妙儀、蔡志強

2020 年 1 月