

筲箕灣區內路面凹凸不平及地陷問題

路政署

路政署承建商負責管理及維修道路，工作範圍包括進行道路巡查，維修和保養。除收到市民投訴外，本署承建商會定期派員巡查道路，找出可能對公眾構成危險的損壞並盡快安排修復及跟進。

就文件提及有關行人路路面不平，現回覆如下：

(一) 東大街 139 號

本署於 2019 年 5 月 19 日接獲東大街 139 號行人路路面有下陷情況，在查察後確認路面下陷是由於地下水務設施漏水引致，並即時轉介水務署跟進及完成維修。

(二) 東大街景輝大廈對出

本署於 2020 年 6 月 9 日巡查時發現東大街景輝大廈對出行人路面下陷，並於即日完成維修。惟本署未能確認路面下陷原因。

(三) 工廠街盈薈附近

本署於 2020 年 6 月 15 日接獲工廠街盈薈附近行人路面下陷投訴，估計該行人路面下陷是由於水務署於早前相同位置的地下水務設施漏水引致，並於即日完成維修。

如發現路面不正常下陷時，本署會指示承建商挖掘路面進行詳細檢查，找出下陷原因，並適當地作出維修工作。

2020 年 7 月