

## 2020/21 年度康樂及文化事務署 擬議的地區小型工程計劃

附錄一

- 工程名稱： 更換長洲體育館冷氣系統  
地點： 長洲體育館  
工程大綱： 更換已老化的冷氣系統，包括 2 組鮮風櫃，19 組盤管式風機及 1 組氣冷式製冷機。工程覆蓋設施包括主場、地下及一樓大堂、訂場處、活動室、健身室、兒童遊戲室、救傷室、辦公室、控制室及員工休息室等。  
工程估價： \$4,344,000

地點位置及相關照片：



鮮風櫃 (Air Handling Unit)



盤管式風機 (Fan Coil Unit)



氣冷式製冷機 (Air-cooled Chiller)

