

**離島區議會**  
**旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會**  
**文件 TAFEHCCC 41/2020 號**

**有關要求更換逸東(一)邨**  
**所有外牆排污管及冷氣機排水管的提問**

郭平議員通知本會，在 2020 年 7 月 27 日舉行的旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會會議上，他將會提出以下提問：

“ 逸東(一)邨自 1999 年入伙至今超過 20 年，外牆的排污管已出現老化，過去幾年收到很多關於外牆排污管及糞渠滲漏或破裂(附圖一及二)的投訴，不但嚴重影響環境衛生，更危害居民健康。此外，每年踏入夏天，屋邨辦事處每星期都收到多宗有關冷氣機滴水的投訴，除有個別住戶未有將冷氣機去水管接駁至排水管或自行非法接駁外(附圖三及四)，大部分原因是舊式排水管太窄，未能應付現時每戶通常安裝超過兩部冷氣機的去水量，加上喉管因使用多年而出現硬化、破裂或淤塞，令污水滲漏或溢出，對居民造成極大滋擾。

今年年初發生長康邨污水渠事件，新型冠狀病毒疑經糞便傳播，令人擔心廁所渠管或外牆排污管如出現破裂或滲漏，會釋出病毒污染空氣。

此外，根據本人辦事處的資料，由 2017 年至 2019 年的三年間，共有約 124 宗因外牆喉管破裂或滲漏而需維修的個案，每宗個案的維修費估計約 5,000 元，總支出為 620,000 元，估計日後喉管破裂或滲漏的問題會日益嚴重，維修費用亦會隨之增加。


就此，本人請運輸及房屋局和相關部門派代表出席會議，回應會否接納本人的意見，更換逸東(一)邨所有外牆排污管及冷氣機排水管；如否，原因為何。”

離島區議會秘書處

檔號：IS 136/3/07

日期：2020 年 6 月 10 日

附圖一及二：



附圖三及四：

