

**有關東涌西發展的提問  
(文件 T&TC 18/2022 號)**

**土木工程拓展署的書面回覆**

本署現正於東涌西第 42 區進行土地平整工程。本署十分關注工程對公眾及附近環境可能造成的影響。為防止地盤車輛將沙石及泥塵帶出工地範圍外，本署承建商已於地盤出入口處設置車輛清洗設施，以妥善清洗車輪及車身。此外，本署承建商亦已安排人員在地盤車輛駛出公共道路前進行檢查，以確保車輛整潔及所有承載泥頭或其他物料的運泥斗已經妥善蓋好才可離开工地，以避免在行駛時在公共道路上遺留碎石或其他物料。

至於東涌西第 46 區的土地平整工程現時尚未展開。當有關工程展開時，本署亦會要求承建商於該區工地實施上述有關措施。

此外，在東涌新市填擴展項目的詳細設計中，本署已就發展項目可能對交通及運輸造成的影響進行了評估。評估報告亦已提交予有關部門審閱。根據評估報告結果，裕東路及松仁路現有行車線足夠容納發展帶來的車流。本署亦已根據評估報告建議，在工程合約中加入松仁路及裕東路交界路口和順東路及裕東路交界路口的改善工程。有關工程預計於 2022 年開展並分階段完成。

2022 年 7 月