

有關要求改善大澳羗山道的提問  
(文件 T&TC 6/2022 號)

運輸署的書面回覆

根據交通意外的統計數字，過去 5 年大嶼山南部涉及機動車輛的交通意外的數字並沒有上升的趨勢，而意外的成因主要涉及車輛或駕駛者因素。

運輸署一直致力改善南大嶼山各道路的行車狀況。現時本署在羗山道有關路段設有足夠的交通標誌及道路標記，如連續彎路、「開始減速」或「慢駛」等，讓駕駛人士掌握道路的具體情況。本署會繼續密切監察南大嶼山的交通情況，並會在現場環境及資源許可的情況下，聯同相關工務部門進行改善工程，進一步加強道路安全。

2022 年 5 月