

九龍城區議會轄下

房屋及基礎建設委員會  
第21次會議

馬頭圍道 187-187A 號，鴻光街 3-19 號的地下渠管爆裂問題

就題述文件，屋宇署回應如下：

本署人員已於2019年4月18日到上址的私人行人路視察，發現上址大廈的私人地下渠管有污水外溢情況，需要進行緊急清理。由於上址大廈的業主立案法團未能安排有關的緊急清理工作，本署遂於當日向渠務署要求協助及要求食物環境衛生署派員清理在行人路上積聚的污物。

其後，渠務署人員於4月26日根據本署的要求，代大廈的業主完成緊急清理上述的私人地下渠管及檢查下游的私人地下渠管。本署人員於2019年5月10日到上址的私人行人路視察，未有發現上址大廈的地下渠管再有污水外溢情況。本署稍後會根據《建築物條例》向有關大廈的業主收回工程費用。

除此之外，渠務署曾為有關大廈的地下渠管進行閉路電視系統(CCTV)檢驗。本署會在收到有關檢驗報告後，考慮有否需要根據《建築物條例》採取進一步行動。

屋宇署

2019年5月22日