



Drainage Services Department
Mainland South Division
14/F, Kowloon Government Offices,
405 Nathan Road, Kowloon

渠務署
九龍及新界南渠務部
九龍彌敦道 405 號
九龍政府合署 14 樓

本署檔號 Our Ref : (00CV88) in MS 12/TKW/3/0/Main
來函檔號 Your Ref :
電 話 Telephone : (852) 23001147
圖文傳真 Fax : (852) 27719640

傳真: 2621 3199

九龍城區議會轄下房屋及基礎建設委員會
何顯明主席
(經辦人: 葉偉剛先生)

何主席:

強烈要求解決鴻光街後方位置地下渠管爆烈問題

本署已於本年五月十日收悉 民建聯九龍城支部於五月六日就題述事宜致房屋及基礎建設委員會的信件，亦於五月二十一日致電簡覆關浩洋議員。現詳細回覆如下。

本署於本年四月十八日接獲渠務個案，位於鴻光街私家後巷一段私人污水渠疑似淤塞並流出污水。本署隨即派員檢查附近公共渠道，並確認其運作正常；唯題述一段有淤塞的渠道位於私人地段內，其保養維修需由有關業權人負責，屬屋宇署的管轄範圍。本署已隨即轉介屋宇署跟進，並保持緊密聯絡以提供所需渠務意見。本署其後於二十六日應屋宇署的要求，跟據該署與私人地段相關人士協商後的安排，進行緊急清理該段淤塞的私人污水渠及檢查下游的私人污水渠。據本署最近實地視察，該私人污水渠保持運作，未再發現有污水流出。本署已將檢查結果通知屋宇署，據了解，該署正跟據法例向該私人地段業權人收取相關工程費用，並繼續與有關業權人跟進往後其需負責的保養維修工作。

雖然有關渠道並非由本署保養維修，本署會繼續監察附近公共渠道保持暢通，並與屋宇署保持緊密聯繫，在有需要時提供更多渠務意見，以協助該署的跟進工作。

倘若 閣下或各議員對上述事宜尚有任何查詢、或需要任何有關資料，歡迎隨時致電與本人或 2300 1348 與本署工程師鄭俊偉聯絡。

渠務署九龍及新界南渠務部總工程師

〔李銘強

李銘強 代行

二零一九年五月二十二日

副本傳真至

民建聯九龍城支部 (九龍城區議員: 李慧琼議員、吳寶強議員、潘國華議員及關浩洋議員)

傳真: 2142 8780

屋宇署 (萬國偉先生) 傳真: 3162 0799

Internal (by EIMS)

SE/MS5, E/K9, IOW/K9, AIOW/K9

我們的**抱負**是提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展。

Our VISION is to provide world-class wastewater and stormwater drainage services enabling the sustainable development of Hong Kong.

ISO 9001 & 14001
OHSAS 18001
Certified